

GOTS transfer

Til opgaver med særlige dokumentationskrav

En vandbaseret transfer til opgaver, hvor krav til økologiske tekstiler og dokumentation indgår i valget.

Velegnet til opgaver med krav til økologiske tekstiler.

Pleje af det færdige tryk

Vask

40 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Anbefales ikke

Strygning

Anbefales ikke

Lagring før påføring

1-3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

135-150 °C

Tid og tryk

12 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Hot peel (varm afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

GOTS-krav, ordrebetingelser og dokumentation skal afklares konkret. Dette produktblad er ikke en certificering af Høyrup eller det færdige tekstil.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.